



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE

EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

I.I.S. “ B. PASCAL “

COMUNE DI MANERBIO – PROV. BRESCIA

**LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVI,
LABORATORI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: RELAZIONE FOTOGRAFICA	ALLEGATO	SCALA : -----
	R.F.	PRF N.
	DATA	Dicembre 2017

PROGETTO REDATTO DA

Dott. Ing. Antonio CELLA
ING. ANTONIO CELLA

Ord. Ing. Provincia di BRESCIA
N° 2735

Il responsabile unico
del procedimento

dott. Arch. Margherita COLOMBINI

VISTO: IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI



IMMAGINE N. 1 – CORPO E -vista palestra grande con pavimentazione e vetrata su parete divisoria da sostituire



IMMAGINE N. 2 – CORPO E -vista palestra grande –fronte ingresso



IMMAGINE N. 3 – CORPO E -vista palestra piccola con pavimentazione e vetrata su parete divisoria da sostituire



IMMAGINE N. 4 – CORPO E -vista palestra piccola con pavimentazione da sostituire



IMMAGINE N. 5 – CORPO E - corridoio accesso palestra e rampa scale accesso spogliatoi – intervento sostituzione pavimentazione in gomma

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PARETI



IMMAGINE N. 6 – CORPO A - Parete nuovi laboratori oggetto di intervento di riqualificazione EI 60



IMMAGINE N. 7 – CORPO A - Parete nuovi laboratori oggetto di intervento di riqualificazione EI 60 con sostituzione della porta



IMMAGINE N. 8 – CORPO A Parete oggetto di intervento di riqualificazione EI 60



IMMAGINE N. 9 –CORPO A - Particolare parete oggetto di intervento di riqualificazione EI 60, con elementi da rimuovere temporaneamente e ricollocare dopo l'intervento – griglia d'aerazione da sostituire



IMMAGINE N. 10 –CORPO A - Particolare impianti passanti da riqualificare con sigillature resistenti al fuoco



IMMAGINE N. 11 –CORPO A - Particolare impianti passanti e vuoti strutturali da riqualificare con sigillature resistenti al fuoco



IMMAGINE N. 12 – CORPO A - Particolare giunto parete cartongesso – elemento strutturale da riqualificare con sigillature resistenti al fuoco



IMMAGINE N. 13 – CORPO C - Interno locale laboratorio telecomunicazioni interventi di riqualificazione delle pareti ai fini del comportamento al fuoco EI 60, sigillature resistenti al fuoco e sostituzione della porta.



IMMAGINE N. 14 –CORPO B - Interno locale ripostiglio da riqualificare con interventi sulle pareti in cartongesso, sigillature resistenti al fuoco e sostituzione della porta

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SERRAMENTI



IMMAGINE N. 15 – CORPO A - prospetto Est c (aule e laboratori didattici).



IMMAGINE N. 16 – CORPO A Particolare serramento scorrevole aula c




IMMAGINE N. 17 – porta a battente su percorso d’esodo (intervento di adeguamento vetri)



IMMAGINE N. 18 – CORPO E porta a doppio battente da sostituire

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EX CASA CUSTODE



IMMAGINE N. 19 – CORPO F Interno locale ex appartamento custode



IMMAGINE N. 20 –CORPO F locale ex appartamento custode infissi lato nord



IMMAGINE N. 21 –CORPO F - ex appartamento custode vista copertura



IMMAGINE N. 22 –CORPO F—ex appartamento custode particolare canali di gronda



IMMAGINE N. 23 –CORPO F -ex appartamento custode particolare pluviali da sostituire

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA



IMMAGINE N. 24 – CORPO E –Tenda saliscendi da sostituire