



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/24
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
Fasc. 94/2019
GA/ap/ev
Pratica n. 90 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Società Agricola Agripig s.r.l. con sede legale in comune di Manerbio (BS) Via Leno n.2 ed insediamento produttivo in Comune di Pavone del Mella (BS) in C.na Madonna delle Campagne - P.IVA e CUAA 03299630982, titolare dell'A.I.A. n. 3157 del 23/10/2019 e s.m.i.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame, con rettifiche e aggiornamenti dell'A.I.A. e l'emanazione di provvedimento di diffida di cui all'art. 29-decies, comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Vista la relazione finale della visita ispettiva condotta da ARPA Brescia presso codesta azienda in data 13/03/2024, trasmessa con nota registrata al P.G. provinciale con n. 66886 del 03/04/2024, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia ha segnalato criticità e ha rilevato inottemperanze e violazioni all'A.I.A. in oggetto.

Le criticità riguardano:

1. dal quadro C.1.2 dell'AT e dalla Tavola 1 allegata all'AIA si evince che nel sito è presente una fossa Imhoff con sistema di subirrigazione per la dispersione negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche. In proposito, in sede del sopralluogo, non è stato possibile rilevare la presenza di tale fossa Imhoff e, pertanto, si ritiene necessario un intervento volto a rendere visibile e usufruibile tale manufatto;
2. la testata del pozzo necessita di un intervento di manutenzione straordinaria al fine di evitare qualsiasi percolazione al suo interno;
3. dalla "cucina" (locale adibito alla preparazione delle razioni alimentari ubicato in corrispondenza della stalla 4) è stata riscontrata una perdita di acqua che defluiva all'esterno della stessa per poi immettersi in un pozzetto facente parte della rete di raccolta delle acque meteoriche (indicata nella Tavola 1 allegata all'AIA). Al riguardo si ritiene necessaria l'immediata disattivazione di modalità di scolo in quanto attraverso tale sistema potrebbero anche essere impropriamente allontanate acque reflue di scarico;

Brescia,

Alla Società Agricola Agripig s.r.l.
agripig@gigapec.it

Al comune di Pavone del Mella (BS)

All'ATS di Brescia

All'ARPA di Brescia

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Ufficio Usi Acque-sotterranee

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
Ufficio Acqua

Tecnico Aziendale: dott. Agr. Claudio Leoni
c.leoni@epap.conafpec.it

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

- nel pozzetto a tenuta, adibito alla raccolta dei reflui decadenti dalla piattaforma di sanificazione, è stata riscontrata la presenza di una tubazione di scarico per troppo pieno il cui recapito non è stato possibile individuare. Si ritiene pertanto necessario un intervento volto alla chiusura e sigillatura di tale tubazione di scarico e/o l'adozione di soluzioni strutturali e/o gestionali che possano garantire l'esclusiva raccolta degli eventuali reflui sanificanti di scolo (evitando comunque qualsiasi sistema che possa favorire la loro dispersione nell'ambiente) e non anche delle acque meteoriche;
- come documentato, in una porzione del mappale n. 21 del foglio catastale n. 12 (a valle dello STO-06) è presente un recente accumulo di terre e rocce da scavo, fra cui anche dei detriti / rifiuti da demolizione. Al riguardo, il gruppo ispettivo ritiene necessario avviare al più presto le conseguenti operazioni di smaltimento o recupero mediante ditte autorizzate.

Le inottemperanze emerse riguardano:

- Omessa preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Provincia di Brescia) relativamente alle modifiche progettate dell'installazione e attualmente in fase di realizzazione;
- omesso inserimento nella sezione "documentazione" di AIDA del Modulo A messo a disposizione da ARPA Lombardia (o uno contenente le medesime informazioni in formato elettronico esportabile), relativamente alle movimentazioni dei capi in ingresso e uscita effettuate nel 2021, previsto dal Piano di Monitoraggio (sezione F.2.1. dell'Allegato Tecnico della vigente AIA).
- omessa preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Provincia di Brescia) in relazione all'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza alimento a gasolio (foto n. 9 nell'allegato fascicolo fotografico) non contemplato nell'AT (quadro C.1.6.2) della vigente AIA.

Visti i *Punti di miglioramento proposti all'Azienda* indicati nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-octies, c. 4 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	1. aggiornamento e correzione dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale; 2. emanazione di provvedimento di diffida di cui all'art. 29-decies, comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le inottemperanze in materia di A.I.A.
Ufficio competente:	sulla base della normativa vigente, la documentazione inerente al progetto in esame è depositata presso l'Ufficio AIA IPPC – Sezione Zootecnica di questa Provincia, in via Milano n. 13, Brescia.
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 b) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri, apancheri@provincia.brescia.it Elisabetta Valente, evalente@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione,

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 70955/2024 del 09-04-2024
Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

salve interruzioni e/o sospensioni per la richiesta di documentazione.

Rimedi esperibili in caso di inerzia:

- a) attivazione del funzionario sostituto del già menzionato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
- b) ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento.

L'Azienda, **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della presente, dovrà presentare memorie o/o osservazioni in merito alle inottemperanze segnalate in materia di A.I.A..

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di fornire a tutti gli enti in indirizzo:

- memorie scritte corredate da documentazione fotografica, per la risoluzione delle criticità e dell'inottemperanze segnalate, con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma;
- una proposta di aggiornamento dell'Allegato Tecnico secondo il modello indicato dalla d.g.r. n. 1926/19;
- sia fornito inoltre un riscontro a tutto ciò che è stato segnalato nella relazione finale, al punto *4 Conclusioni (Punti di miglioramento proposti per l'azienda - Proposte per l'autorità competente)*, come integrazione, mediante: memorie scritte e documenti, anche corredate di documentazione fotografica, con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma;
- aggiornamento della planimetria aziendale, firmata digitalmente e in formato .p7m e .pdf/A;
- scenari BAT-tool aggiornati.

Si chiedono al Comune di Pavone del Mella chiarimenti in merito all'inottemperanza segnalata da ARPA e copia dei titoli edilizi rilasciati per le opere eseguite/in fase di realizzazione.

Si comunica che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore
(dott. Giovanmaria Tognazzi)
documento firmato digitalmente

AMBIENTE